

## Vindstøj fra dit BMW soltag ?.

Indsendt af Kenn - 09. Aug 2011 21:24

---

### **Vindstøj eller indtrængende vand fra soltaget**

#### **Gælder disse BMW modeller.**

MODEL E53 (X5)

E60, E61 (5 Series) produceret op to 11/2008

E65, E66 (7 Series)

E70 (X5) produceret op til 3/2009

F01, F02 (7 Series) produceret op to 12/2008

E71 (X6) produceret op til 3/2009

E83 (X3) produceret op til 6/2009

E91 (3 Series Sport produceret op til 3/2009

Vindstøj eller vand indtrængen er på grund af manglende eller ufuldstændig forsegling mellem soltagets glaspaneler og taget. Dette problem viser sig ofte når listen er begyndt at tørre ind og ikke mere slutter helt tæt. Det høres tydeligt når det inderste dække (loft) er kørt tilbage.

Nedenfor kan du se hvad det er for en liste der er tale om og varer nummer til en BMW E61 touring med panorama soltag.

#### **Billede af liste som skal skiftes.**



Dette er værnnummeret hos BMW på listen der passer til en BMW E61



Her ser du et billede af den nye og gamle liste



Soltaget skal initalliseres efter montering af ny liste.

=====  
**Sv: Vindstøj fra dit BMW soltag ?.**

Indsendt af Bubbi - 05. Sep 2011 14:49

Hej Kenn.

Hvad koster det at få udskiftet listen?

Hilsen

Steen

=====

**Sv: Vindstøj fra dit BMW soltag ?.**

Indsendt af kenn - 08. Sep 2011 09:45

---

Hej Steen (Bubbi)

Udskiftning af din soltagsliste koster kr. 1800 inkl moms og den originale liste. så det er prisen på opgaven.

Listen er limet på så er du selv frisk på opgaven skal du regne med et par timer til aftørring og påsætning af den nye liste.

Det er en god ide at få kanten rensset grundigt og behandlet med noget beskyttelse, når man har det åbnet aligevel...

Tak for input..

=====