

Regnsensor driller (E60 530d 2004)

Indsendt af alsace - 29. Sep 2011 12:24

Regnsensoren på min E60 530d 2004 som ellers har fungeret helt perfekt, begyndte at drille efter at jeg (i forbindelse med noget andet) havde haft taget strømmen af bilen. Nogle gange reagerer den for langsomt på regndråberne, og andre gange slet ikke. Men kan det med strømmen virkelig drille regnsensoren på den måde?

Svar: Ja nogle gange har det faktisk den effekt. Regnsensoren skal blot kalibreres (resettes), hvilket er en lille, nem øvelse for din BMW mekaniker, og så virker det hele perfekt igen.

=====