

## BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af kenn - 27. Feb 2012 20:13

---

Dette indlæg er henvendt til dig som også ejer en BMW E61 /BMW E60 da der er nogle små ting du bør gøre eller få tjekket inden de kendte fejl kommer.

Har netop haft en BMW E61 på værkstedet som havde fået vand i antenne forstærkeren som sidder på bagsmækken under spøjleren med bremselys, få undersøgt om kassen den ligger i er beskyttet med silikone så det ikke sker da det er ærgerlige penge og dyrt også.

Så er der selvfølgelig også Indsugnings manifolden men det gælder både BMW E60/ BMW E61 som også er kaldet Swirl Flaps.

Se mere om dette på linket nedenfor der kan du også se om din model er vist.

[www.mobilteknik.dk/forum/23--bmw-motor-o.../214-bmw-swirl-flaps](http://www.mobilteknik.dk/forum/23--bmw-motor-o.../214-bmw-swirl-flaps)

Kender du andre fejl så besvar indlægget..

=====

## Sv: BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af kenn - 13. Mar 2012 06:56

---

Hej.

Der sidder ikke nogen boks direkte til SOS det sidder som en option i bilens TCU modul altså telefonmodul. Jeg tror du skal få sat en tester på bilen så man kan finde fejlen i stedet for at søge i øst og vest.

Dårlig FM modtagelse skyldes ofte at der er vand i antenne forstærkeren, nu har du ikke skrevet hvilken BMW model du har?

Det kan ikke sige tit nok det med at få sat en tester på sin BMW da det er småpenge i forhold til de ærgrelser og penge man sætter på højkant fordi man tror det skyldes det og det.

Velkommen til. 🍌

=====