

BMW E60 / E61 Night vision.

Indsendt af kenn - 26. Okt 2012 09:58

BMW night vision.

Denne BMW kunde havde det meget eftertragtet BMW night vision monteret i sin BMW E61 leveret fra BMW fabrikken og desværre var det nu defekt og kom op med de advarsler du kan se på billederne hvergang man satte tænding på bilen og skulle ud og køre.

Den gule lampe med vognbane striber kom op i kombiinstrumentet hvergang man satte tænding på bilen.

Nederst på bilens CCC IDrive skærm kommer fejlmeddelelsen Night vision failure også efterfulgt af en advarselstone.

Bilens system kom med fejlmeddelelsen uanset om man havde aktiveret systemet på bilens lyskontakt. Som aktiveringen af BMW Night vision systemet sker på.

Der blev kørt en diagnose som kunne fortælle at varmen i night vision kameraet var defekt og det skulle skiftes før systemet kunne benyttes igen.

En undersøgelse på prisen hos BMW som kunne fortælle at det ville koste over 23000kr. Gjorde at kunden valgte at få night vision kodet fra i bilen og der blev derfor monteret en ny lyskontakt uden knap til night vision kamera.

Når nu vi er inde på advarselsslamper i en BMW er det godt at vide at gule fejlmeddelelser er fejl som man bør være opmærksom på, og de røde er nogle man skal tage sig i agt for og få bilen tjekkes med det samme.

=====