

BMW E61 Panorama Soltags afløbsslanger.

Indsendt af kenn - 19. Nov 2014 14:24

BMW E61 Panorama Soltags afløbsslanger.

Har du en BMW E61 med BMW's originale panorama soltag er der et godt råd her som du skulle gøre noget ved. Du kan selvfølgelig også lade være men med ledninger der knækker i bagklappen er det med vand i reservehjuls brønden. Rimeligt ærgerlig og ikke mindst bekosteligt. Ledninger i bagklappen kan du ikke undgå men det med vand i reservehjulsbrønden kan du undgå ved at følge dette råd.

Sådan ser et BMW E61 panorama soltag ud på bilen. Så har du sådan et på bilen er det en super ting at følge dette råd som følger efter her.

Afmonter bilen bagerste kofanger eller sørg for et værksted for det gjort på bilen, inden det er for sent selvfølgelig.

Bag kofangeren uden lygten sidder afløbsslangerne fra soltaget og desværre har de det med at stoppe til. Så de skal renses med jævne mellemrum.

Når man har afmonteret de læber som er klisteret sammen kommer man ind til den holder der er presset på afløbsslangen.

Sådan ser det ud når du starter og mange falder for at fjerne det snavs der sidder på læberne, men tro mig det er det meste af afløbsslangen der er stoppet.

Her er afløbsslangen efter at læberne og holderen til den er afmonteret. Her ses det tydeligt at der er samlet sig en del snavs i selve afløbsslangen. Det skal fjernes og her skal man passe på med at være for hård, for afløbsslangerne sidder monteret på nogle studse på selve soltagsrammen.

Her ses bunden på en BMW E61 som har kørt med tilstoppet afløbsslanger. Heldigvis for kunden blev det opdaget inden der var kommet vand ind i bilens elektriske styremoduler. Bliver de styremoduler vandskadede er det småpenge det koster at få rensede sine afløbsslanger. For der taler eller skriver vi om flere 1000 kr.

Så få rensede dine afløbsslanger, og grunden til at dette indlæg er lavet er fordi vi begynder at se en stime der kommer på værkstedet med dette problem. Vi vil selvfølgelig gerne reparere vores kunders biler, men at opdage en skade til mange 1000 kr. der kunne være undgået ved en smule rettidig omhu, det er nu engang smartere, og ikke mindst langt billigere.

=====