

## BMW Software.

Indsendt af kenn - 21. Jan 2016 09:15

---

### BMW Software.

[Vi har beskrevet dette emne tidligere og ikke mindst vigtigheden af at få opdateret sin BMW software](#) inden man får monteret brugt eller uoriginalt udstyr i sin BMW. Denne BMW E90 ejere havde fået monteret et uoriginalt navigationssystem i sin BMW og nu kom der fejl på bilens LIN system.

Her er bilen koblet op på vores tester og som det ses er der lagt tæppe under forhjulene. Tæppet er lagt fordi vi skal have kalibreret ratstammen efterfølgende. Det sker elektrisk så der lærer man rastammen hvor dækkene er placeret i forhold til rattet.

Man havde tilpasset bilens originale klimapanel så det passede ind i den uoriginale radio. Min personlige holdning er at det er synd.

Det var selvfølgelig gjort i begge sider. Det kommer så til at give et problem senere da man er nød til at få monteret det radiosystem som bilen er monteret med fra BMW fabrikken, Ellers kan man ganske enkelt ikke opdatere bilen.

Vi har efterhånden set en del af disse uoriginale navigationssystemer på værkstedet. De har hver eneste gang givet udfordringer når der skulle opdateres software på bilen.

**Så har du en BMW E9X og påtænker at få monteret uoriginalt udstyr så sørg for at bilens moduler er opdateret med sidste nye fejlrettet software.**

**Ellers er det dig der holder på et værksted og må lære det på den hårde måde. Det er da ærgerligt og mangel på rettidig omhu.**

=====