

## fejl 4030

Indsendt af jenshartvig - 12. jul 2015 10:34

---

Hej jeg har fået udlæst en fejlkode 4030, da jeg var på rullefelt og det viser sig at jeg mangler 22 heste i at have 163 hk, er der nogle der ved hvad det skyldes

=====

## Sv: fejl 4030

Indsendt af ZynnDK - 13. jul 2015 15:56

---

Hej,

Nu uden at forsøge at virke provokerende, men står fejlbeskrivelsen der ikke?

Udstødningstemperatursensor før kat?

Så jeg vil gætte på en defekt udstødningstemperatursensor. Som jo egentlig giver god mening i, at du mangler HK = Motorstyring får ikke rigtig info.

MVH

Søren

=====

## Sv: fejl 4030

Indsendt af kenn - 13. jul 2015 20:17

---

Hej.

Nu er problem at man ikke bare kan udelukke fejl på en BMW med en Bosch tester. For at man kan få er fyldstgørende svar er man nød til at køre en fejltest med en original BMW tester. Den kan køre et forløb og består en sensor ikke kommer den med en beskrivelse på problemet. samt et handlingsforløb.

Det er mega ærgerligt at mange falder for en eller anden fejlkode og så begynder man at skifte. Met et originalt BMW testforløb og en mand der kører en test, der ved hvad det drejer sig om. Det er løsningen

på dette her problem.

Alt andet er bare gætteri og kan ende med at blive ret dyrt..

=====

**Sv: fejl 4030**

Indsendt af jenshartvig - 13. jul 2015 20:49

---

Tak for hjælpen, den kommer til BMW i morgen for tjek

=====

**Sv: fejl 4030**

Indsendt af jenshartvig - 14. jul 2015 14:22

---

Hej igen så har bilen været på værksted og fejlen var en knækket ledning til temp. føler så den sendte -41 grader til motorstyring derefter på rullefelt som nu siger 166,88 HK Samt 349,44 NM og bilen kører godt igen 😊

=====

**Sv: fejl 4030**

Indsendt af kenn - 14. jul 2015 15:03

---

Hej.

Hvor er det godt at høre. Det ville have været ærgerligt at bestille en føler, for at konstatere at det var ledningen.

Men super bilen kører igen.

Forøvrigt velkommen til og tak for opfølgningen. 😊

=====