

BMW i3 Kondenser problem.

Indsendt af kenn - 11. Nov 2017 15:40

BMW i3 Kondenser problem.

Skulle du komme ud for at din BMW i3 kommer med den lyd, fra venstre bagskærm, som du kan høre i videoen nedenfor. Så skyldes at dit klimaanlæg er utæt, eller mangler kølemiddel. (husk lyd)

Det som er vigtigt her, er at bilens klimasystem også er med til at nedkøle bilens batteripakke. Så det er ikke en fejl man skal overse eller køre for længe med. Her skulle der en ny kondenser til foran og efterfyldes med kølemiddel R1234yf .

Så var bilen lydløs og fungerede perfekt, og ikke mindst kølede igen.

Det er vigtigt at man vedligeholder sit klimaanlæg.

Så mindst hvert andet år bør man få efterset og efterfyldt kølemiddel på sit system. Springer man det over kan de ende op med en væsentlig dyrere udgift, hvem ville synes det var hyggeligt at batteripakken eller blæsere på bilen brændte af på grund af manglende klimaservice.

Det er sikkert og vist at man selv hænger på regningen til en ny udskiftning batteripakke. Eller hvad der ellers måtte gå i stykker grundet manglende vedligeholdelse og service.

[Vi kan i løbet af december måned tilbyde denne R1234yf klimaservice på værkstedet.](#)

=====