

Defekt ACC øje , og hvad så ?

Indsendt af BenAnd - 08. Nov 2013 10:47

Hej

Nu er det et fåtal af E6x/E7x//E9x etc. der har aktiv fartpilot også kaldet ACC (Activ Cruse Control) , men de der har det sætter med sikkerhed meget pris på det , dette da det jo gør at bilen selv holder afstand til de foran kørende , og har man det , eller har prøvet at køre med det , ja så sætter man virkelig pris på denne funktion.

Dog er der ingen roser uden "torne" , det er nemlig desværre en kendsgerning at disse ACC øjer (radar enhed i fronten af bilen) kan gå i stykker ligesom alt andet teknisk udstyr , og disse ACC øjer er temlig dyre at udskifte 15-18.000.-kr.

Den typiske fejl er at deres varme funktion bliver defekt hvilket forudsager at ACC funktion dermed udkobles (fartpiloten bliver deaktiv).

Her på billedet kan man se en sådan defekt varmetråd :

Selve ACC'en er som sagt en radar enhed der registre afstand og farten af den foran kørende bil , ud fra disse dataer afpasser bilen sig den foran kørendes hastighed og holder automatisk en sikkerheds afstand (ca. ½ hastighed i meter) , her ses "indmaden" i et sådant ACC øje :

Det er nu lykkeds Mobilteknik ,som nok de eneste her i Danmark pt. at reparere et par af disse ACC øjer med succes.

Mvh.

BenAnd

=====