

## Hjælp med ujævn tomgang.

Indsendt af JesperJ - 15. Nov 2013 10:20

---

Hej

Min BMW 525i fra 2006, med N52 motor, har idag kørt mærkeligt. Da jeg startede den i morges var alt fint. Det var det også de første 2 km, herefter begyndte den at køre ujævnt ved lave omdrejninger ligesom den havde meget ujævn tomgang.

En enkelt gang gik den også ud.

Jeg kørte den straks hen til en, som satte en tester på den, hvorefter følgende fejlkoder blev udlæst:

2A82 VANOS-magnetventil

indgangsknastaksle

Mekanisk blokering

29CD Forbrændingsudsætter cylinder 1

Udstødningsrelevant fejl.

29D1 Forbrændingsudsætter cylinder 5

Udstødningsrelevant fejl.

29CF Forbrændingsudsætter cylinder 3

Udstødningsrelevant fejl.

29D0 Forbrændingsudsætter cylinder 4

Udstødningsrelevant fejl.

29CC Forbrændingsudsætttere på flere cylindre

Udstødningsrelevant fejl.

2A98 Synkronisering knastaksel til krumt.

Værdi uden for område.

Efter fejlkoderne blev slettet kunne jeg køre hjem uden nogle problemer, men jeg går ud fra at de jo nok dukker på igen.

Håber virkelig at en af jer kan hjælpe mig med en diagnose.

Mvh

Jesper

Sent from my iPad using Tapatalk HD

=====

**Sv: Hjælp med ujævn tomgang.**

Indsendt af Ruben - 15. Nov 2013 20:08

---

Hej

Er lidt svær at lave en diagnose uden at have set bilen og have haft bmw tester på bilen men en kendt fejl er knast føler

Hilsen Ruben

=====  
**Sv: Hjælp med ujævn tomgang.**

Indsendt af jacobniell - 16. Nov 2013 15:07

---

Hej Jesper

Ud fra de fejl du lister vil jeg tro du skal få skiftet dine magnetventilerne som sidder på topstykket ud mod køleren. Det er en kendt fejl at de med tiden kokser til af gammel olie. Nogle afmonterer dem og renser dem andre skifter til nyt, begge dele kan være lige godt, dog kan man jo risikere at skulle rode med det ingen hvis man kun renser dem i første omgang. De koster ikke alverden og er lette at skifte. Hvis magnetventilerne ikke virker ved motoren ikke hvis den er og vil give fejl som det du har listet.

=====

**Hjælp med ujævn tomgang.**

Indsendt af JesperJ - 16. Nov 2013 19:11

---

Tak Jacobniell. Du skiver at man kan skifte magnetventilerne, men er det et "do it yourself" projekt?

Mvh

Jesper

Sent from my iPad using Tapatalk HD

=====

**Sv: Hjælp med ujævn tomgang.**

Indsendt af jacobniell - 16. Nov 2013 22:23

---

Ja det vil jeg faktisk mene det er... prøv at søge på nettet, jeg har læst en del om problemet på nettet og mener faktisk også at der findes en DIY ;o)

Skriv hvis du ikke kan finde den så skal jeg nok se om jeg kan finde den igen...

=====