

BMW X1 Ingen liv i radioen.

Indsendt af kenn - 05. Mar 2014 11:23

BMW X1 Ingen liv i radioen.

Denne nye BMW X1 kunde havde selv forsøgt at montere en anden radio i sin BMW og nu stod bilen her på værkstedet med kun lys i radioen. Som man kan se her er det nogen gange både dumt og ærgerligt at prøve selv. Ikke mindst set i lyset af at her er tale om en stort set ny BMW fra april 2013..

Der var kun lys i knapperne på bilen radio, Det havde kunden kørt rundt med siden han selv prøvede at montere en radio i september sidste år.

Det var nu ikke noget særligt kønt syn der gemte sig inden bag ved radioen, for det var ikke svært at se at det han havde lavet, lyste af manglende kundskaber.

På bilens originale ledningsnet havde man brugt en af jordens forbandelser, nemlig en strømtyv. Sådan en satan har intet at gøre i en BMW, for den skærer ganske enkelt i bilens originale ledningsnet. Det fjerner muligheden for at kan starte forfra såfremt der måtte opstå et problem med noget eftermonteret udstyr.

Længere inde på ledningsnettet havde man også fået det originale ledningsnet ødelagt, det er direkte synd og skam.

Der kom styr på de ledninger der var knækket og kortsluttet, samt udskiftet en sikring i bilen. alt imens kunden blev blidt moppet, omkring evner eller mangel på samme. For dette her er synd og skam i en bil. Samtidigt blev der kørt en test for at se om der var andre fejl på bilen. Det er derfor man kan ane vores lcom tilsluttet bilen.

Radioen monteres igen, og nu var der sørme både liv og lyd i radioen igen. Jeg fatter ikke man har kunne undvære radio i en ny bil så længe, men der er flere ting jeg ikke fatter i dette her.

Den er ellers smart sådan en BMW X1 og da det er den første på værkstedet, skulle der selvfølgelig tages et par billeder. Det ser ud som om bilen ligefrem smiler i fronten. Måske det skyldes varmen fra brændeovnen eller ganske enkelt fordi den virker helt og rigtigt igen.

Når enden er god er alting godt, og kunden lovede at han ikke selv ville prøve sig frem mere, for denne gang var han heldig at der ikke skete mere, men det kunne have været gået grueligt galt. Men heldig skal man også have lov til at være engang imellem.

Kunden overvejer så om han skal have monteret CIC navigation med Combox i bilen.

=====