

BMW E90 defekt Styremodul.

Indsendt af kenn - 06. Apr 2013 08:57

I denne tråd kan du se nogle af de opgaver vi løbende kommer ud for på værkstedet. Det første indlæg vi lægger ud med er en stakkels BMW E90 kunde der kom til sin BMW og oplevede at bilen ikke kunne genkende hans nøgle. Vi fik bilen til værkstedet på et fejlblad.

Dette syn er bare rigtig øv at få i sin BMW, når man skal ud at køre. For kommer det i kombiinstrumentet starter den ganske enkelt ikke.

Her ses det triste symbol i kombiinstrumentet, og så er der kun at bestille en autotransporter.

Tester på og i dette tilfælde virkede det ikke, da der ikke kunne sættes tænding på bilen. Så der måtte vi ty til den gamle form for fejlsøgning. Og her er det klart en fordel at vi efterhånden kun laver BMW på værkstedet.

Der var gået et styremodul i bilen, og et nyt blev bestilt på bilens stelnummer, så blev bilen kodet og det nye modul lukket monteret i bilen og frigivet med en større proces på vores tester.

Så kom der tænding på BMW en igen, og bilen kunne så selv køre herfra igen.

Bemærk.

Dette kan man ikke selv lave da det kræver en godkendelse procedure, at få lov til at skifte udvalgte moduler i en BMW og ikke mindst få det nye modul til at snakke sammen med bilen.

Så en glad og tilfreds BMW kunde kørte fra værkstedet, selvom han måtte vente nogle dage på at få sin BMW tilbage, da modulet som nævnt blev bestilt på bilens stelnummer.

=====