

At behandle en bil korrekt.

Indsendt af kenn - 01. Sep 2011 08:54

b]Vi skulle give denne Audi A4 cabriolet en klargøring og kunden troede man kunne give skaden nedenfor med en lakstift.[/b]



Dette kan selvfølgelig ikke lade sig gøre og derfor blev bilen sendt til maler og fik malet bagkofanger og bagskærm, bilens forrude og pdc føler blev også skiftet.



Som det kan ses på billedet nedenfor var forruden løbet nederst i venstre side.



Sådan ser bagskærmen ud efter den har været til maler.



Dækkene er nu helt fantastisk flot og det bedste er at den er beskyttet. Se



Motorrum efter motorvask og behandling.



<http://www.facebook.com/mobilteknik>

=====